



МВД России

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
(МВД по РБ)**

Гилязову Р.М
E-mail: randru_i@mail.ru

ул. Ленина, 7, Уфа, 450000

13 .05.2016 г. № 3/165201599859

на № _____ от _____

Для объективной оценки сложившейся ситуации, сотрудниками отдела дорожной инспекции, организации движения и технического надзора УГИБДД МВД по РБ выездом на место проведено обследование, в ходе которого факты изложенные в обращении подтвердились.

Сообщаем Вам о том, что в ОГИБДД Отдела МВД России по Ишимбайскому району, неоднократно поступили Ваши обращения, с просьбой по принятию мер в отношении должностных лиц, ответственных за содержание автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, так как на мосту через реку Белая отсутствуют дорожные знаки 3.24 «ограничение максимальной скорости движения 70, и 50, км/ч.», т.е. ступенчатое ограничение скорости.

По данное факту предприняты меры по демонтажу дорожного знака 3.24 «ограничение максимальной скорости движения 40, км/ч.».

Заместитель начальника УГИБДД

Р.Р. Байбурин